

平成26年度加古川市内通学路の対策箇所一覧表(学校調査)

【加古川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道木村30号線	加古川簡易裁判所前交差点から西へ100mの信号地点	横断歩道とグリーンベルトとの間をスムーズに移動できない		01-2
市道木村12号線	加古川簡易裁判所南交差点から	自動車等の抜け道になり通行量が多く危険である	カーブミラーを大きいサイズに変更	01-3
市道西河原9号線	加古川西団地北側道路	道幅が狭く、自転車と通学児童が輻輳している	通学児童への安全指導	01-4
国道2号	加古川公民館前の歩道橋	歩道橋の老朽化	歩道橋の改修工事	01-5

【八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道上西条9、10号線	加古川市八幡町上西条	抜け道として村の中に入り込み、児童の通学時間と重なっている。		08-4
(主)神戸加古川姫路線	加古川市八幡町上西条	踏切手前の道路を、児童がなかなか横断できない。		08-5

【東神吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新神吉41号線	加古川市東神吉町神吉	見通しが悪く、自動車やバイクの速度が速い。	路面標示「速度落せ」設置	11-4

【西神吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道宝殿赤山線	学校南西の信号機地点	歩道はあるが、利用人数が多いため信号待ちが危険である	植栽樹の草刈り	12-1
(一)小原宝殿停車場線	鼎交差点南に位置する横断歩道	交通量が多く、見通しが悪い	電柱幕移設	12-2
(一)飾東宝殿停車場線	法華山谷川橋近くの県道にかかる横断歩道	県道の見通しが悪く信号が無いため横断歩道を渡るのが危険	減速マーク設置 S字カーブの県道路肩の草刈	12-3
加古川バイパス穴門	加古川市西神吉町岸	バイパス側道から穴門に進入した車が路肩部に入り込むことが多く、歩行者が危険である。		12-6

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道

※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。

【川西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道平津中央線	平津交番前から進入する旧国道	車や自転車の交通量が多い	交差点マーク設置	13-1
市道平津38号線	JR線の踏切から米田会館までの区間	車や自転車の交通量が多いわりには、道幅が狭い。	路面標示「速度落とせ」設置	13-3
(主)高砂北条線(側道)	JR線北側の高架橋下交差点	道幅が狭く、歩行者と車が接近している	電柱幕設置	13-5

【鳩里小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)加古川高砂線	粟津南交差点南の変則5叉路	通行児童が多く混雑する		17-1

【東神吉南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道出河原船頭線	東神吉町出河原794付近のバイパス穴門	児童がバイパス側道を横断するが、通勤時間帯の車両が一時的停止を遵守されない。また、穴門内は、狭小であるので車両と歩行者の輻輳は非常に危険である。		26-1
市道井ノ口4号線	加古川市東神吉町砂部～井ノ口	町内の市道は狭小で、道路脇の用水路には溝蓋、ガードレール等がない。通勤時間帯は、抜け道として交通量が多く、児童が非常に危険である。		26-3

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道

※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。