

平成27年度加古川市内通学路の対策箇所一覧表(学校調査)

【志方西小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| 市道長楽寺鼎線 | 志方町原630番地付近から南へ約150mの区間 | 抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である | 路肩カラー舗装 | 22-5 |
| | | | 横断歩道標識の補修 | |
| 市道山中志方町線 市道長楽寺鼎線 | 長楽園バス停付近の五叉路 | 抜け道で交通量が多く、見通しも悪く危険である | 交差点マークの補修 | 22-6 |
| | | | 外側線の補修 | |
| | | | 止まれ停止線更新 | |

【志方小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 市道山中志方町線 | 志方公民館から学校までの東西の区間 | 幅員が狭く交通量が多いうえ、大型車を通るため危険である | 水路の蓋掛け | 20-1 |
| | | | 「通学路」看板の移設 | |
| (主)神戸加古川姫路線 | 投松交差点西300m地点から西へ約100mの区間 | 交通量が多く、道路がカーブしており見通しが悪い | 電柱幕設置 | 20-2 |
| | | | 中央線補修 | |
| | | | 警戒標識設置 | |
| | | | 止まれ停止線更新 | |
| | 志方町志方町432付近の水路 | 水路と畦道の間に段差がある | 舗装化 | 20-3 |

【上荘小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------|--------|
| 市道東磐都染線 | 都台南入口 | 坂道のためスピードが出やすく、通行や横断が危険である | ガードパイプ延伸【工事中】 | 10-3 |
| | | | 電柱幕張り替え | |
| | | | 横断歩道補修 | |
| (主)神戸加古川姫路線 | 栗東バス停付近の交差点 | 信号機がなく車両のスピードが速いため横断が危険 | 電柱幕張り替え | 10-4 |
| | | | 標識の補修 | |
| | | | 警戒標識「止まれ」の移設 | |
| | | | 横断歩道補修 | |
| | | | 外側線設置 | |

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道
 ※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。

【平荘小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|-------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| (主)神戸加古川姫路線 | 平荘小学校前(南側の道路) | 道幅が狭いうえに交通量も多く、歩道がないため危険である | 電柱幕設置 | 09-1 |
| 市道養老10号線 | 加古川堤防の土手下と横断歩道 | 道幅が狭いうえに、抜け道としての利用が多く、危険である | 横断歩道補修 | 09-5 |

【平岡東小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|---------|---------------|---|------------|--------|
| 市道高畑土山線 | 平岡公民館南西の勝負下踏切 | 踏切内の幅員が狭く対面通行できないため危険である(24年度) 踏切改良および歩道拡幅を行い、通行者の安全を確保したが、三叉路において見通しが悪く危険である。(27年度) | 交差点改良【計画中】 | 18-2 |

【氷丘小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|---------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| 市道平野神野線 | 県道大久保稲美加古川線からセブンイレブンまでの区間 | 幅員狭小なうえカーブしており、また歩道もなく危険 | 電柱幕の設置 代替道路の敷設【工事中】 | 02-4 |