

## 平成28年度加古川市内通学路の対策箇所一覧表(学校調査)

### 【神野小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所                                     | 通学路の状況・危険の内容                                      | 対策内容        | 危険箇所番号 |
|----------|--|---|-------------|--------|
| 市道西之山加古線 | 市道西之山加古線と神野23号線の交差する交差点<br>(神野小学校の北東約200m) | 東播磨道開通により交通量が増加している。また、カーブミラーの角度がずれているため調整が必要である。 | カーブミラーの角度調整 | 03-5   |
|          |  |   | 停止線(止まれ)の補修 |        |

### 【八幡小学校】

| 路線名       | 箇所名・住所                         | 通学路の状況・危険の内容   | 対策内容       | 危険箇所番号 |
|-----------|--------------------------------|--|------------|--------|
| (主)宗佐土山線  | (主)宗佐土山線と旧県道二見小野線が交差する箇所の横断歩道  | 交通量が多く、信号機のない横断歩道をわたるため危険である。また、(主)宗佐土山線を横断した児童が旧県道二見小野線へ飛び出すことがあり危険である。 | ストップマークの設置 | 08-1   |
| 旧県道二見小野線  |                                |  | 電柱幕更新      |        |
|           |                                | バリカー設置   |            |        |
|           |                                | 停止線(止まれ)の補修  |            |        |
| 市道宗佐26号線  | 八幡町宗佐地内の農道                     | 渋滞を避ける車両の抜け道となっており、通学する児童と接触する恐れがあり危険である。                                | 電柱幕設置      | 08-6   |
| (主)加古川三田線 | (主)加古川三田線と市道宗佐26号線が交差する付近の横断歩道 | 信号機のない横断歩道で、車両のスピードが速いため横断が危険である。  | 減速マーク設置    |        |

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道

※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。

【陵北小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所                  | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容              | 危険箇所番号 |
|----------|-------------------------|---|-------------------|--------|
| 市道新神野西条線 | 中央消防署北側のT字路<br>(新神野7丁目) | 通学路が車両の抜け道で交通量が多い。信号機のない横断歩道で、車道と歩道の区別もないため危険である。                                       | 横断歩道箇所の路面補修       | 14-4   |
|          |                         |   | カーブミラーの更新         |        |
|          |                         |   | 標識(横断歩道)の角度調整     |        |
| 市道新神野西条線 | 神野第2踏切<br>(新神野3丁目)      | 近隣の店舗を利用する車両が多く、踏切近辺が渋滞する。児童は踏切と並行に道路を横断する必要があり危険である。また、付近の樹木が道路にはみ出したり、道路標識を隠してしまっている。 | 飛び出し坊やの看板撤去・電柱幕設置 | 14-8   |
|          |                         |   | 樹木剪定(県住敷地内)       |        |
|          |                         |   | 樹木剪定(踏切北東の歩道)     |        |

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道

※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。

【氷丘南小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容          | 危険箇所番号 |
|----------|--------|---|---------------|--------|
| 県道加古川小野線 | 河原交差点  | 歩行者用信号の間隔が短く、児童全員が一度に横断できない。また、生い茂った樹木により歩行者用信号が隠れており危険である。 | 樹木伐採(歩行者用信号前) | 23-8   |

【氷丘小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所                                    | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容          | 危険箇所番号 |
|----------|---|---|---------------|--------|
| 市道中津美乃利線 | 小学校北門東T字路                                 | 自動車等の抜け道になり通行量が多く危険である                              | 道路標識手前ののぼりを移動 | 02-1   |
| 県道加古川小野線 | 中津中交差点                                    | 交通量が多く、車両速度が速い                                      | 電柱幕設置         | 02-2   |
| 県道加古川小野線 | 河原交差点                                     | バイパス南側から黄色信号で右折してくる車両と、児童が横断歩道を渡り始めるタイミングが重なり危険である。 | 電柱幕設置         | 02-3   |
| 市道中津1号線  | 中津美乃利線と市道中津1号線の交差するT字路<br>(中津交差点の北西約100m) | 地元住民の車両が細い道から出てくることがあり、見晴らしが悪いため危険である。              | 電柱幕設置         | 02-7   |

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道  
 ※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。