

平成29年度加古川市内通学路対策箇所一覧表

【尾上小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|---------|-----------------|---|--|--------|
| (一)鶴林寺線 | 長田北信号南 新幹線高架下南側 | 高架下の側道を西から自転車やバイクなどが一旦停止をしないで通過しようとするので児童と交錯しそうになる。 | 交通の指導・取り締まり | 06-3 |
| (一)鶴林寺線 | 山陽電車踏切内 県道鶴林寺線 | 踏切を待つ場合、待機場所が狭い。線路沿いにも道が東西に走っているため、待っている際に危険。また、踏切内は路側帯が大変狭い上に、凸凹が激しく、大きく斜めに切つてある面もあり、児童が足を取られて転んでしまうことがよくある。 | 踏切内に歩行者用通路を確保し、通行の支障となるガードレールを撤去。 路肩カラー舗装 | 06-5 |

【別府小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|----------|-----------------------|--|--|--------|
| (一)別府平岡線 | 別府町緑町交差点から西脇北交差点までの区間 | 交通量が多く、幅員が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。また、別府緑町交差点は歩行者用信号が無く、交通事故も起こっている。 | 路肩カラー舗装 ガードレール袖の交換 通学路の警戒標識(通学路)の調整 別府鉄道前の路肩の段差の補修 電柱幕更新 | 07-2 |

【若宮小学校】

| 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 危険箇所番号 |
|-----------|---------------------------|---|--|--------|
| (主)加古川高砂線 | 養田交差点 | 自動車、バイクの通行量が多く、歩行者溜りが小さいため危険である。 | 横断歩道の補修 | 27-1 |
| (主)加古川高砂線 | 尾上町養田2丁目55付近～養田北交差点～養田交差点 | 路側帯を通行しているが、道幅が狭く、車が通行すると畑に転落しそうになる。また、養田北交差点から養田交差点までは、大型自動車が多く、歩道と車道が近く危険である。 | 一方通行の標識を信号機の感知器に共化し、通行スペースを確保。既存の一方通行の標識は撤去。 ポストコーンの移設・補修 『学童注意』の幕設置 | 27-2 |

※(主)…主要地方道路、(一)…一般県道

※対策内容が空白の箇所は、対策未実施もしくは検討中です。