

平成30年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【野口小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道野口坂井線	大洋化成(株)前道路	自動車、バイク、自転車の交通量が多く危険である。	電柱幕の張替え	04-9
旧県道野口尾上線	山ノ越南三叉路	信号の時間が短く、児童が渡りきれない。	青信号の時間の延長	04-11
市道野口円長寺線	中部中学校正門前	市道良野43号線と歩道との間に横断歩道が無い。	電柱幕の張替え	04-12
市道平野野口線	運動場南門～旧西国街道の交差点	交通量が多くが見通しが悪い。	止まれの表示の設置	04-13
			道路標示(交差点マーク、外側線)の補修	
市道野口2号線	はるやま加古川店東側	用水路が深い、柵がなく危険である。	転落防止柵の設置	04-14
市道野口安田1号線	東播磨南北道路の歩道橋西側	自動車等の抜け道になっており、道幅が狭い。	カーブミラーの注意表示の更新	04-15
			電柱幕張替え	

【平岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新在家区画道路42号線	向公民館北側道路	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である。 交通量の多い2本の県道を横断する必要があるため注意が必要。	市道二俣4号線の外側線(グリーンベルト部分)の補修	05-2
			路面(陥没部)補修	
			カーブミラーの角度調整	
市道野口新在家線	国道2号線北側 旧国道(新在家3丁目付近)	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である。 自転車のマナーが悪く危険である。	電柱幕(通学路)の設置	05-3
市道高畑5号線	加古川市平岡町高畑	抜け道で交通量が多く、かつ道幅が狭い。	道路標示(交差点マーク)の補修	05-4
市道高畑八反田線	加古川市平岡町山之上(平岡小学校東側道路)	横断歩道がなく、児童の横断が危険である。	電柱幕の設置	05-5

平成30年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【平岡東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道高畑土山線	平岡公民館西側の三叉路・南東の十字路	見通しが悪くて危険である。	ポストコーンの補修	18-5
			電柱幕の張替え	
			30Km規制の標識撤去	
国道2号線	土山西交差点南西側	自動車が歩道に乗り上げて通行しており危険である。	横断歩道横に縁石と横断防柵を設置	18-7
			横断歩道の補修	

【平岡北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新在家野辻線	加古川バイパス側道	自転車や歩行者に加え交通量が多く、また見通しが悪い。	山ノ神公園の木の剪定	24-3
			飛び出し坊やの撤去	

【野口南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道野口円長寺線	加古川市野口町長砂	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である。	電柱幕の設置	25-3
市道野口坂井線	加古川市野口町古大内	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である。	道路標示(交差点マーク)の設置	25-4
市道野口円長寺線	鵜公園西側の交差点	抜け道になっており、自動車がスピードを出して危険である。	電柱幕の更新	25-5
市道長砂口里線	市道長砂口里線と長砂18号線の交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	外側線の補修	25-6
			道路標示(交差点マーク)の設置	

加古川市内通学路の対策箇所一覧表(過年度分)

【尾上小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)鶴林寺線	長田北信号南 新幹線高架下北側	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の補修	06-3

【別府小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)別府平岡線	別府町緑町交差点から西脇北交差点までの区間	交通量が多く、幅員が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。 別府緑町交差転移は歩行者用信号が無く、交通事故も起こっている。	停止線(止まれ)の補修	07-2

【川西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)高砂北条線(側道)	JR線北側の高架橋下側道	周辺には病院、店舗等が多く、側道利用車両が多い。	歩行者たまりの拡幅	13-2

【浜の宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)姫路明石自転車道線	ハーモニータウン南側	交通量が多く、横断歩道まで車道を通行することになり危険。	グリーンハイツ浜の宮南側に横断歩道を設置 横断歩道設置箇所歩行者たまりを設置(側溝の蓋がけ) 通学路変更	16-4

【野口北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)八幡別府線	北野公園下の道路	県道横断時の歩行者溜りがなく危険である。	歩行者たまりの設置	19-2

【若宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)姫路明石自転車道線	加古川市尾上町養田	交通量が多いが、道幅が狭く危険である。高架下の北側に南北の横断歩道がなく危険である。	横断歩道の補修	27-3