

令和3年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【氷丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
県道加古川小野線	西大野バス停付近の横断歩道地点	交通量が多く、車両速度が速い	「この先通学路 学童横断注意」の啓発看板の設置	02-6

【神野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)八幡別府線	石守北交差点	交差点に進入する車両速度が速く、横断者にとって危険である	防護柵の設置(3箇所) 樹木の剪定	03-1
(一)八幡別府線、市道石守24号線	石守北交差点南の三叉路にかかる横断歩道	カーブで見通しが悪く、交差点が広く、交通量が多い	危険な看板の撤去 巻き込み部分に防護柵の設置(2箇所)	03-2
市道西之山加古線	神野町神野613	東播磨道開通により交通量が増加している	常光寺の看板の移動 速度標識(40km)の設置	03-5

【八幡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)宗佐土山線、旧県道二見小野線	秋田仏壇店前の横断歩道	交通量が多く、信号機のない横断歩道をわたるため危険である	ストップマークの補修 横断歩道の予告(◇マーク)の補修	08-1
市道上西条9号線	八幡町上西条919付近	抜け道として村の中に入り込み、児童の通学時間と重なっている	電柱に通学路マークの設置	08-4
旧県道二見小野線	県道宗佐・土山線の野村信号より東側の村の中を通る道	登校班の横を自動車やバイクが、早いスピードで走行している	電柱に通学路マークの設置	08-7

【陵北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新神野西条線	神野第二踏切北側交差点～加古川河川敷	自動車の交通量が多いが、歩道が設置されていない	外側線の新設及び路側帯のグリーン化	14-9

【野口北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道工業団地5号線	加古川市野口町北野(大西食品前道路)	大型車両の通行量が多く危険である	外側線及び路側帯のグリーンの引き直し 30km制限の標識を追加で設置	19-4

【氷丘南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道溝之口1号線	氷南小学校南東の五差路～加古川バイパス	自動車等の交通量が多いが、外側線の内側がグリーン化されていない	路側帯のグリーン化	23-9

加古川市内通学路の対策箇所一覧表(過年度分)

【加古川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道木村30号線	加古川簡易裁判所前交差点から西へ100mの信号地点	保育園への送迎車、高校生の自転車の通行量が多く危険信号のある横断歩道と路肩カラー舗装の間で車道を横断するため危険(24年度) 横断歩道とグリーンベルトとの間をスムーズに移動できない(26) 2号線から北に進行する際に、通学路としては道幅が狭く危険(1)	横断歩道と歩行者用信号の増設	01-2
市道木村12号線	加古川簡易裁判所南交差点から西へ150mの交差点	自動車等の抜け道になり通行量が多く危険である	路面標示(ダイヤモンド)の補修	01-3

【野口小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道野口6号線	良野東公会付近の道路	自動車等の抜け道になり通行量が多く危険である	ポストコーンの設置によるたまりの確保	04-10
市道北野7号線	エメラルドマンション前踏切から北への道路	自動車等の抜け道になっており、道幅が狭い。	路肩カラー舗装	04-16

【平岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道野口新在家線	国道2号線北側 旧国道(新在家3丁目付近)	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である	道路標示(T字マーク)の補修 停止線(止まれ)の補修	05-3

【西神吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
加古川バイパス穴門	加古川市西神吉町岸	バイパス側道から穴門に進出した車が路肩部に入り込むことが多く、歩行者が危険である	穴門内の路側帯についてグリーン化	12-6

【川西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)高砂北条線(側道)	JR線北側の高架橋下交差点	道幅が狭く、歩行者と車が接近している	外側線の設置	13-5

【鳩里小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道加古川桶之口線	稲屋中央バス停から新幹線高架下までの区間	路側帯が狭く、車両のスピードが速い	路側帯のグリーン化	17-3

【平岡東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道土山20号線	勝負中踏切	幅員が狭いうえに交通量が多く危険である	外側線の設置	18-4