

令和4年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【別府小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道別府区画1号線	小学校南 交差点	交差点手前がカーブになっているため、見通しが悪く危険である。	足あとマークの補修(2箇所)	07-1
			センターラインの補修	
			枝の剪定	
(一)別府平岡線	別府町緑町交差点から西脇北交差点までの区間	歩道を緑色に塗っているが対面通行する際歩道にのりあげて通行している。	防護柵の設置	07-2
市道別府5号線	藤井接骨院の十字路周辺のみぞ	通行する車や自転車がスピードを落とさず通っている。 用水路に転落防止柵がなく、転落の危険がある。	ポストコーンの設置(2箇所)	07-3
市道別府6・8号線	居酒屋なかから吉野荘にいたるまでの区間	広範囲にわたって用水路等に転落防止柵がなく転落防止の危険がある。	デリネーターの追加設置	07-4
			ポストコーンの設置(2箇所)	

【浜の宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)明石高砂線	浜の宮公園南側・旧浜国沿い	徒歩・自転車通学の中学生が多く、すれ違う時に道路へはみ出すことがある。	松の木周辺の段差解消	16-3
市道浜幹線	小学校北側、フェンス沿いの通学路	一日を通して大変交通量の多い道路で、特に東西のフェンス沿いを通る登校班(10名)は歩道のない50mほどを歩いている。交通指導員のいる交差点までが特に危険。	外側線の新設	16-5

【若宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)姫路明石自転車道線、市道新幹線側道1号線	尾上町養田 27-3の交差点 姫路明石自転車道と平行に通る自動車道交差点	交差点の車線変更表示が不明瞭(運転者からわかりにくい)ため、間違っ左折車線にいた車両が慌てて直進車線に割り込んでくることがあり、接触事故の危険性が高い。 児童が横断歩道を渡っているときに事故が起こると、事故に巻き込まれる危険性がある。	左右のレーンの路面標示の補修	27-3
			速度減速の路面標示	
市道養田区画2・3号線	尾上町養田2丁目 住宅街の中の交差点	通学路が自動車等の抜け道となっている。家が建った後、さらに見通しが悪い。ガードレール、ガードパイプ等の保護設備がない。自動車やバイクの交通量が多い。自動車やバイクの速度が速い。信号機、横断歩道がない場所で道路を横断しなければならない。	北側の電柱に電柱幕設置 南側・西側の電柱幕の更新	27-4