

令和7年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【04 野口小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
1	旧県道野口尾上線	山ノ越南信号	・西側(坂元方面)から登校する児童が多くいるが、青信号の時間が短いため、横断待ちの児童が滞留してしまう。 ・横断後の歩道の幅が狭いことも、児童が滞留する要因となっている。	・信号機の時間延長	04-11
2	市道野口安田1号線	野口町良野1021付近	・狭い道路であるが、抜け道になっており車の交通量が多い。 ・見通しが悪く、グリーンベルト等の運転者へ注意を促すものが少ない。 ・過去に車と児童が接触しそうになったことがあった。	・電柱幕の更新 ・「文」マークの設置	04-15

【21 志方東小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
1	県道小野志方線	しろやま農業研修センター横鹿屋の側溝	・歩道が狭く、側溝に溝蓋がないため、児童が落下する危険性がある。 また、自転車通学する中学生にとっても危険である。	・グレーチングの設置	21-2
2	県道小野志方線	志方東小学校校庭に隣接する道路	・交通量が多い道路であるが、グリーンベルトや横断歩道の塗装が薄くなっており、通学路であることが分かりにくく危険である。 ・歩道のコンクリートが崩れかかっている場所がある。	・歩道の補修 ・横断歩道の塗り直し	21-10

【28 別府西小学校】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
1	市道新野辺北町1丁目1号線	別府川上野橋付近	・児童の登校時間と別府中学校の生徒の登校時間とが重なっているため、すれ違う際にどちらか一方が車道にはみ出してしまう。 ・グリーンベルトが狭い。 ・抜け道となっているため、通勤時間帯は交通量が多い。 ・橋を渡り終えた後、横断歩道がない。現在は、地域ボランティアの方が車両の誘導を行っている。	・交通安全指導員の設置	新規

【91 両荘みらい学園】

NO	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
1	県道平荘市場線・市道磐8号線	上池付近の三叉路	・スクールバスの走行ルートであるが、カーブかつ付近に竹藪があることから見通しが悪く、衝突の危険性が高い。 ・道路同士の優先順位が分かりづらいことから、スピードを出す車が多い。	・「交差点注意」の路面標示の設置	新規