

## 令和7年度 危険箇所調査結果及び安全対策実施内容

小学校名	危険箇所の位置	調査結果	実施する安全対策
加古川	西河原町内道路 ダイレックス西側	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置 路面標示施工
加古川	金剛寺浦公園西側路地	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
加古川	旧加古川図書館南側道路	抜け道で交通量が多い 電柱幕が劣化している	電柱幕更新
加古川	ブロア本店前路地	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
神野	山手1丁目付近（高岡地区路地）	直線で見通しは良いが、道路幅が極めて狭く、交通量もある	路面標示施工
神野	石守福沢（神野皿池）付近	道路幅は広いが、カーブにより見通しが悪い	電柱幕設置 路面表示施工・外側線（白線）再施工
神野	石守1287付近	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
野口	野口町良野高田商店前	見通しが悪い 電柱幕が劣化している	電柱幕更新
野口	野口町野口教信寺南側（西国街道）	抜け道で交通量が多い	【継続協議】
平岡	平岡町高畑721付近	道路幅が狭く、交通量は少ない	【継続協議】
平岡	平岡市民センター付近	道路幅が狭く、交通量は少ない	【継続協議】
尾上	尾上町池田621はりまクリニック北側	電柱幕が劣化している	電柱幕更新 路面標示再施工
尾上	尾上町長田152-1セブンイレブン前	歩道幅が狭く、交通量が多い 指導員配置箇所	※県道のため加古川土木事務所が検討
川西	米田町平津178松下酒店付近	抜け道で交通量が多い	電柱幕更新 路面標示施工
平岡南	県道383号線一色交差点付近	電柱幕が劣化している	電柱幕更新
浜の宮	尾上町口里2-1踏切前	グリーンベルトが薄れている	グリーンベルト塗り直し・外側線（白線）再施工
鳩里	加古川中学校周辺道路（南側）	白線が薄れている、横断後に歩道がある	【継続協議】
鳩里	加古川町備後5-4前道路から東へ続く道路（鶴林寺西側まで）	道路幅が狭く、交通量が多い	路面標示施工
鳩里	鳩里小西側路地	道が入り組んでおり見通しが悪い 交通量は少ない	路面標示再施工
平岡東	旧西国街道（喜瀬川橋～平岡公民館）	道路幅は狭いが、交通量が多い 通行児童数が多い	路面標示再施工

## 令和7年度 危険箇所調査結果及び安全対策実施内容

小学校名	危険箇所の位置	調査結果	実施する安全対策
野口北	野口町水足519-2付近	カーブにより見通しが悪い 道路幅が狭く、交通量もある	電柱幕設置 路面標示施工
野口北	野口町北野112付近	朝は交通量が多い	電柱幕設置 グリーンベルト塗り直し・路面標示「+」・外側線（白線）再施工
氷丘南	河原交差点南側用水路付近 加古川町河原205-1付近	時間帯規制あり 道路幅が極めて狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
氷丘南	加古川町河原9-1から入江新田公園までの 路地	電柱幕が劣化している	電柱幕更新
氷丘南	溝之口町内	道路幅が狭く、交通量は少ない	路面標示 電柱幕設置
氷丘南	溝之口352-6付近	見通しが悪く道路幅も狭い 交通量は少ない	路面標示施工
氷丘南	市道篠原町16号線交差点（三叉路）	電柱幕が劣化している	電柱幕更新
氷丘南	溝之口141-4～高架下までの路地 溝之口229付近～溝之口152付近の路地	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
野口南	野口町長砂1325付近交差点	横断歩道の塗装が薄い 電柱幕が劣化している	電柱幕更新
野口南	野口町長砂291付近交差点	電柱幕が劣化している	電柱幕更新
東神吉南	砂部西穴門南路地	道路幅が狭く、交通量は少ない	路面標示施工
若宮	大崎第一公園周辺道路	グリーンベルトが薄れている	グリーンベルト塗り直し・外側線（白線）再施工
若宮	大和会館周辺交差点	グリーンベルトが薄れている 電柱幕が劣化している	電柱幕更新 グリーンベルト塗り直し 路面標示・外側線（白線）再施工
若宮	北野商事養田倉庫周辺道路	道路幅が狭く、交通量は少ない	電柱幕設置
若宮	オークラ工業周辺道路	電柱幕が劣化している	電柱幕更新
若宮	シュープラザ周辺道路	道路幅が広く、見通しがよい	路面標示施工
若宮	今福公会堂前	道路幅は狭いが、見通がよく、抜け 道として利用されている	路面標示施工

※実施する安全対策内容は交通事情の変化等により見直すことがあります。