

令和2年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【平荘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)神戸加古川姫路線	西山信号南西の迂回道路	歩道が北側にしかなく南側横断歩道のたまりがない 信号待ちを避けるための迂回路になっている	交差点の待機場所の草刈	09-2
			交差点の待機場所の底地の調査	

【上荘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道東磐都染線	都台こども園前	朝、夕と交通量が多い	交通安全指導員の欠員補充	10-5

【志方小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)神戸加古川姫路線	市川内科前の横断歩道	交通量が多く、速度が出ている上、見通しも悪い	横断歩道の標識を電柱に移設	20-4

【志方東小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(主)高砂北条線、市道細工所14号線	志方東小学校東交差点から加古川北IC交差点までの区間	交通量が多くスピードが出るうえ、大型車が多いため危険である 幅員が狭いうえ県道の抜け道として利用されるため危険である	歩道にかかる雑草の管理	21-3
(一)小野志方線、市道城山台1号線	細工所橋前の横断歩道	信号機がないうえ大きなカーブで見通しが悪く危険である	通学路の看板を新しくし、位置を調整	21-7
(一)小野志方線	志方東小学校北東角	幅員が狭いが、大型トラック等の交通量が多い ガードレールがゆがんでいる。見通しも悪い	黄色い防護柵の修理	21-10

【志方西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道長楽寺鼎線	志方町原630番地付近から南へ約150mの区間	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である	グリーンベルト横の路側帯の補修	22-5

加古川市内通学路の対策箇所一覧表(過年度分)

【加古川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道西河原9号線	加古川西団地北側道路	道幅が狭く、自転車と通学児童が輻輳している	外側線の位置を北側から南側へ変更	01-4
市道加古川左岸線、西河原2号線 西河原9号線	加古川市加古川町木村	横断歩道はあるが、交通量が大変多く、見守りが必要な箇所である	街路樹の剪定(随時実施)	01-6

【野口小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道良野17号線	大洋化成(株)前道路	自動車、バイク、自転車の交通量が多く危険である	停止線(止まれ)の補修	04-9
市道野口6号線	良野東公会付近の道路	自動車等の抜け道になり通行量が多く危険である	横断歩道の補修	04-10
市道野口園長寺線	中部中学校正門前	市道良野43号線と歩道との間に横断歩道が無い	中部中学校前の横断歩道の補修	04-12
市道平野野口線	運動場南門～旧西国街道の交差点	交通量が多くが見通しが悪い	交差点のカラー化	04-13
市道野口安田1号線	東播磨南北道路の歩道橋西側	自動車等の抜け道になっており、道幅が狭い	道路標示(交差点マーク)の補修	04-15

【平岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新在家西谷線	国道2号線北側 旧国道	抜け道で交通量が多く、車道と歩道の区別がなく危険である 路面標示「通学路」「文」など設置	停止線(止まれ)の補修	05-1
市道高畑土山線	国道2号線から横道に入る道	自動車等の抜け道になっており、交通量が多い	停止線(止まれ)の補修	05-6

【上荘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道東磐都染線	都台南入口	坂道のためスピードが出やすく、通行や横断が危険である	ガードパイプ延伸	10-3

加古川市内通学路の対策箇所一覧表(過年度分)

【西神吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道宝殿赤山線	学校南西の信号機地点	交差点付近の道路側溝への安全対策が必要 歩道はあるが、利用人数が多いため信号待ちが危険である 自動車から児童の身を守る防護柵がない	市道神吉中央線交差点西側の水路にポストコーンの設置	12-1
			横断歩道の補修	
			横断歩道の溜り場に防護柵を設置	
(一)小原宝殿停車場線	鼎交差点南に位置する横断歩道	県道の横断歩道に歩行者のたまりがなく危険である 交通量が多く、見通しが悪い	交差点西側の道路側にポストコーンを設置	12-2
加古川バイパス穴門	加古川市西神吉町岸	バイパス側道から穴門に進入した車が路肩部に入り込むことが多く、歩行者が危険である	区画線の補修	12-6

【川西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
(一)神吉船頭線	加古川船頭郵便局横の交差点	この交差点周辺には、大型店舗があり自動車の通行が多い	神社前に電柱幕の設置	13-4
市道平津25号線	宝殿中学校前 時間通行止め道路	児童らの登下校の時間は、時間通行止めであるにもかかわらず、自動車が通行している	現状の時間帯規制の路面表示の更新	13-6

【平岡北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道新在家野辻線	加古川バイパス側道	自転車や歩行者に加え交通量が多く、また見通しが悪い	停止線(止まれ)の補修	24-3

【野口南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道良野平岡線	長砂東口バス停付近の歩道	コンビニへの出入で歩道を横断するため危険である	横断歩道の補修	25-1
市道野口円長寺線	鵜公園西側の交差点	抜け道になっており、自動車がスピードを出して危険である	停止線(止まれ)の補修	25-5

【東神吉南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道出河原船頭線	東神吉町出河原794付近のバイパス穴門	児童がバイパス側道を横断するが、通勤時間帯の車両が一時停止を遵守されない。また、穴門内は、狭小であるので車両と歩行者の輻輳は非常に危険である	停止線(止まれ)の補修	26-1