




R3.7/20

事故発生現場
市道池田開拓地16号線



R3.7/20

事故車両損傷状態



R3.7/28

交通安全施設設置