


落雷による加古川駅周辺電気設備の被害について

- 1 発生日時 令和5年8月23日（水）午後4時50分頃
- 2 発生場所 加古川駅北広場（加古川市加古川町篠原町30番10地先）
加古川駅南広場（加古川市加古川町篠原町32番2地先）
- 3 被害の概要 令和5年8月23日（水）午後4時50分頃 加古川駅周辺での落雷により、加古川駅北広場並びに加古川駅南広場の電気設備を制御する分電盤が被害を受け、加古川駅北広場街灯が点灯せず、また加古川駅南広場自動車整理場の一部が、正常稼働していません。
- 4 被害の状況 (加古川駅北広場)
主幹ブレーカー及び個別ブレーカーの一部（散水栓、モニュメント中照明）が、焼損しています。部品があり、令和5年8月25日（金）に復旧しています。
(加古川駅南広場)
自動車整理場のパーキングシステム制御盤が損傷しています。このため駐車フラット板が稼働せず、正確な課金もできない8台分について使用中止としています。正常稼働が確認された8台分については、通常通り使用しています。なお、特殊な部品のため納品に期間を要しますが、できるだけ早期の復旧に努めます。
- 5 被害の程度 現在、見積中です。

Ⓟ



加古川駅北広場
分電盤

篠原 町

加古川駅南広場
分電盤


加古川駅南
子育てプラザ

加古川駅北広場


① 分電盤



② 分電盤 内部




③ 主幹ブレーカー



④ 散水栓


⑤ モニュメント
中照明



⑥ 加古川駅南広場自動車整理場、分電盤



⑦ 分電盤内部



⑧ インターフェイス制御基盤

