

旧加古川図書館の構造体調査結果(追加資料)

1 鉄筋の腐食状況調査

【グレードIII】



【グレード I】



【参考:グレード(腐食程度)の区分】

グレード	鉄筋の状態
I	黒皮の状態、またはさびは生じているが全体的に薄い緻密なさびであり、コンクリート面にさびが付着していることはない。
II	部分的に浮きさびがあるが、小面積の斑点状である。
III	断面欠損は目視観察では認められないが、鉄筋の全周または全長にわたって浮きさびが生じている。
IV	断面欠損を生じている。

2 コンクリート中性化調査

【劣化度II】




【劣化度III(ジャンカあり)】



3 ひび割れ調査

【外壁のひび割れ】



【外壁の浮き】



【内部のひび割れ】



【内部のひび割れ】

