

## 第13回加古川市石綿関連疾患リスク推定部会 次第

日時：令和4年6月13日（月）10:00～

場所：勤労会館 301会議室

### 1. 開 会

### 2. 部会員出席状況報告

### 3. 配布資料確認

資料1 議事録①「リスク推定部会でのR3年度第1回ヒアリング」の取扱い

資料2 写真資料「給食配膳室増築後の別府中学校の現状」

### 4. 議 題

議題1 議事録①「リスク推定部会でのR3年度第1回ヒアリング」の扱いについて

【資料1】

議題2 写真資料「給食配膳室増築後の別府中学校の現状」について

【資料2】

### 5. その 他

### 6. 閉 会

### 議事録①「リスク推定部会での R3 年度第 1 回ヒアリング」の取扱い

令和 3 年 8 月 17 日に行った「リスク推定部会での R3 年度第 1 回ヒアリング」の議事録は、当時ヒアリングに参加された関係者から、時間が経過しており校正が難しいため公開は望まない、という意見があったため非公開とする。

リスク推定部会（※1）としては、ヒアリングの内容は信頼性があるものと判断したため、聴き取った内容に基づいて石綿ばく露の推定を行うこととする。

※1 加古川市石綿関連疾患リスク推定部会



① DSCF0942



② DSCF0943



③ DSCF0944



④ DSCF0945



⑤ DSCF0946



⑥ DSCF0947




⑦ DSCF0948




⑫ DSCF0953



⑬ DSCF0954



⑪ DSCF0952



⑧ DSCF0949



⑨ DSCF0950



⑩ DSCF0951

外観写真 1

撮影日：R4年5月17日、25日 配膳室棟・校舎を見る





9 DSCF1091



10 DSCF1092



11 DSCF1093



1 DSCF1083



2 DSCF1084



3 DSCF1085



4 DSCF1086



5 DSCF1087




6 DSCF1088



7 DSCF1089



8 DSCF1090



## 外観写真 2

校舎から外部を見る


撮影日：R4年5月17日、25日



④ DSCF1080



⑤ DSCF1081



⑥ DSCF1082





① DSCF0939



② DSCF0940




③ DSCF0941




1階

撮影日：R4年5月17日、25日





8 DSCF1077



9 DSCF1078



10 DSCF1079



3 DSCF0936



7 DSCF1076




1 DSCF0934



2 DSCF0935





4 DSCF0937



5 DSCF0932



6 DSCF0933



6,000 3,000 4,500 4,500 **2階**


撮影日：R4年5月17日、25日



13 DSCF1072



14 DSCF1073



15 DSCF1074



1 DSCF0925



3 DSCF0927



4 DSCF0928



11 DSCF1070



8 DSCF1067



9 DSCF1068



10 DSCF1069



2 DSCF0926



5 DSCF0929





6 DSCF0930



7 DSCF0931



12 DSCF1071



3階

撮影日：R4年5月17日、25日





9 DSCF1053



10 DSCF1054



11 DSCF1055




12 DSCF1056



1 DSCF0917




4 DSCF0920



6 DSCF0922




14 DSCF1058~1062



2 DSCF0918



7 DSCF0923



15 DSCF1063



16 DSCF1064



17 DSCF1065



13 DSCF1057





3 DSCF0919



5 DSCF0921



8 DSCF0924




4階


撮影日：R4年5月17日、25日



バルコニー・庇・建具撤去工事の際の校舎の状況



現在 (給食配膳室完成後) の校舎の状況



# 窓枠の解体項目と横断面図

天井内の梁はモルタル塗り  
されていない。  
そのためカッター一切も不要  
だった。

