■写真　　令和8年9月分

受付番号（通報日）	着手前	完了
NO.21 （9/16）		 ※カーブミラーの補修
NO.26 （9/19）		 ※陥没処理
NO.27 （9/19）		 ※陥没処理