# ■写真

令和8年10月分

| 受付番号<br>（通報日） | 着手前 | 完了 |
|---|---|---|
| NO.3<br>（10/5） |  | <br>※路面補修 |
| NO.6<br>（10/7） |  | <br>※カーブミラーの補修 |
| NO.22<br>（10/19） |  | <br>※陥没処理 |