

LINE通報システムに対する対応状況(令和8年7月分)

	市管理	管理外	合計
通報数	41 件	8 件	49 件
対応済み	25 件	8 件	33 件
経過観察	2 件	件	2 件
対応中	8 件	件	8 件
非対応	6 件	件	6 件

対応済み	・穴埋めなどの修繕対応を実施済み ・国や県など各管理者へ内容を連絡済み
経過観察	・現状の確認を行い、経過観察と判断
対応中	・資材の手配等を行っており、順次対応を行っています
非対応	・LINE通報システムでは修繕以外の通報については、非対応となります ・新設の要望については非対応となります(※2参照) ・規模が大きいため、LINE通報システムでは非対応となります(※2参照) ・LINE通報システムでは返答ができないため、場所等が確認できないものについても非対応となります(※3参照)

受付番号	通報日	場所	通報内容	対応状況	備考
1	7/1	新神野1丁目	側溝補修	対応済み	工事発注による対応中
2	7/2	別府町新野辺北町6丁目	路面補修	対応済み	県土木事務所へ連絡
3	7/2	加古川町友沢	路面補修	対応中	
4	7/3	東神吉町西井ノ口	路面補修	対応済み	
5	7/4	別府町新野辺北町3丁目	街路樹・草刈	対応済み	受注者へ対応を依頼
6	7/4	野口町長砂	路面補修	対応済み	
7	7/5	加古川町溝之口	路面補修	対応中	
8	7/6	東神吉町西井ノ口	路面補修	対応済み	国交省へ連絡
9	7/6	平岡町新在家	側溝補修	対応中	
10	7/6	西神吉町宮前	路面補修	対応済み	
11	7/6	平岡町中野	側溝補修	対応中	
12	7/7	尾上町旭2丁目	路面補修	対応済み	
13	7/7	東神吉町神吉	街路樹・草刈	対応済み	
14	7/7	加古川町粟津	路面補修	対応済み	
15	7/7	加古川町溝之口	街路樹・草刈	対応済み	国交省へ連絡
16	7/7	東神吉町砂部	街路樹・草刈	対応済み	県土木事務所へ連絡
17	7/7	加古川町木村	カーブミラー	対応済み	設置不可
18	7/8	別府町新野辺北町6丁目	路面補修	対応済み	県土木事務所へ連絡
19	7/8	平岡町新在家	路面補修	対応済み	
20	7/9	野口町坂元	街路樹・草刈	対応済み	県土木事務所へ連絡
21	7/9		側溝補修	非対応	場所等の特定ができない(※3)
22	7/10	高砂市	カーブミラー	対応済み	高砂市へ連絡
23	7/11	加古川町木村	路面補修	対応済み	
24	7/12		カーブミラー	非対応	場所等の特定ができない(※3)
25	7/12	野口町長砂	街路樹・草刈	対応済み	受注者へ対応を依頼
26	7/15	加古川町稲屋	路面補修	対応済み	
27	7/15	加古川町大野	路面補修	対応済み	
28	7/15	平岡町土山	路面補修	対応済み	
29	7/15	尾上町口里	側溝補修	非対応	市管理外のため
30	7/16	尾上町安田	カーブミラー	対応済み	
31	7/17	別府町西脇	街路樹・草刈	対応中	
32	7/18	尾上町池田	カーブミラー	経過観察	
33	7/19	尾上町池田	側溝清掃	対応中	
34	7/20	加古川町溝之口	街路樹・草刈	対応済み	県土木事務所へ連絡
35	7/20	加古川町木村	路面補修	対応済み	
36	7/22		その他	対応済み	土木総務課へ連絡
37	7/22	平岡町新在家	カーブミラー	非対応	市管理外のミラーのため対応ができない
38	7/24	野口町北野	カーブミラー	対応済み	土木総務課へ連絡
39	7/25		路面補修	非対応	場所等の特定ができない(※3)
40	7/26		その他	非対応	場所等の特定ができない(※3)
41	7/28	平岡町新在家	カーブミラー	対応済み	工事発注による対応中
42	7/29	尾上町池田	街路樹・草刈	経過観察	
43	7/29	平岡町新在家	街路樹・草刈	対応済み	公園緑地課へ連絡
44	7/29	平岡町新在家	街路照明	対応済み	土木総務課へ連絡
45	7/29	平岡町新在家	カーブミラー	対応済み	国交省へ連絡
46	7/29	加古川町寺家町	路面補修	対応中	
47	7/29	平岡町新在家	カーブミラー	対応済み	工事発注による対応中
48	7/30	平岡町新在家	路面補修	対応済み	
49	7/31	野口町北野	路面補修	対応中	
50					
51					

