

通学路における合同点検状況（令和3年度通学路緊急合同点検関係）

対策必要箇所数 79箇所

対策済み箇所数 79箇所

（担当部署別対策箇所数：学校・教育委員会 27箇所、道路管理者 43箇所、警察 18箇所）

※「●」は担当部署の対策済みを表す

| 番号 | 小学校名及び通し番号 | 危険箇所                                    | 対策実施担当     |       |       |       |      |       |                         |       |                 |                 | 過去に<br>対策済み     |      |
|----|------------|---|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|    |            |   | 学校・教育委員会   |       | 道路管理者 |       |      |       | 警察                      |       |                 |                 |                 |      |
|    |            |   | 危険箇所の位置・形状 | 対策の有無 | 対策内容  | 国     |      | 県     |                         | 市町村   |                 | 対策の有無           |                 | 対策内容 |
|    |            |   |            |       |       | 対策の有無 | 対策内容 | 対策の有無 | 対策内容                    | 対策の有無 | 対策内容            |                 |                 |      |
| 1  | 加古川小学校 1   | 市道西枝栗津線 南門前の東西道路                        |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 | ●    |
| 2  | 加古川小学校 2   | 市道木村30号線（加古川簡易裁判所前交差点から西へ100mの信号地点）     |            |       |       |       |      |       |                         |       | ●               | 横断歩道と歩行者用信号の増設  |                 |      |
| 3  | 加古川小学校 3   | 市道木村12号線 加古川簡易裁判所から西へ150mの交差点           |            |       |       |       |      |       |                         |       | ●               | 路面標示（ダイヤモンド）の補修 |                 |      |
| 4  | 加古川小学校 4   | 市道西河原9号線 加古川西団地北側道路                     |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 | ●    |
| 5  | 加古川小学校 5   | 西河原2号線                                  |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 | ●    |
| 6  | 加古川小学校 6   | 加古川市加古川町寺家町～野口町坂元                       |            |       |       |       |      | ●     | 草刈り・除草対策                |       |                 |                 |                 |      |
| 7  | 氷丘小学校 1    | 中津交差点から東へ延びる路線の学校北門前                    | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       | ●               | 横断歩道の標識の移設      |                 |      |
| 8  | 氷丘小学校 2    | 中津交差点から東へ延びる路線のマルアイから東へ40m付近            | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 9  | 氷丘小学校 3    | 氷丘小学校の北東の角にある踏切                         | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 10 | 氷丘小学校 4    | 学校北門から北上する路線の突き当りのT字交差点。東40mに踏切あり。      | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         | ●     | 外側線及びT字マークの補修   |                 |                 |      |
| 11 | 氷丘小学校 5    | 西大野バス停付近の横断歩道地点                         |            |       |       |       |      | ●     | 「この先通学路 学童横断注意」の啓発看板の設置 |       |                 |                 |                 |      |
| 12 | 神野小学校 1    | 石守北交差点                                  | ●          | 樹木の剪定 |       |       |      | ●     | 防護柵の設置                  |       |                 |                 |                 |      |
| 13 | 神野小学校 2    | 石守北交差点南の三叉路にかかる横断歩道                     |            |       |       |       |      | ●     | 巻き込み部分について、防護柵の設置       |       |                 |                 |                 |      |
| 14 | 神野小学校 3    | 神野町神野6 1 3                              |            |       |       |       |      |       |                         |       | ●               | 速度標識（40Km）の設置   |                 |      |
| 15 | 野口小学校 1    | 加古川市野口町良野1031・岡田通道前道路                   |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | 電柱幕の設置          |                 |                 |      |
| 16 | 野口小学校 2    | 加古川市野口町野口465・教信寺前道路                     |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 | ●    |
| 17 | 野口小学校 3    | 加古川市野口町野口780・加古川バイパス高架下付近               | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 18 | 野口小学校 4    | 加古川市加古川町寺家町～野口町坂元                       |            |       |       |       |      | ●     | 草刈り・除草対策                |       |                 |                 |                 |      |
| 19 | 平岡小学校 1    | 加古川市平岡町新在家 1 丁目252-22付近（交差点）            |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | 外側線補修           | ●               | 路面標示（ダイヤモンド）の補修 |      |
| 20 | 平岡小学校 2    | 加古川市平岡町二俣10番6付近（交差点）                    | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 21 | 平岡小学校 3    | 加古川市平岡町二俣757-3付近（交差点）                   | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 22 | 平岡小学校 4    | 加古川市平岡町西谷40-5付近（交差点）                    | ●          | 見守り活動 |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 23 | 平岡小学校 5    | 加古川市平岡町西谷40-13付近～つつじ野1-312付近（踏切～踏切前交差点） | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 24 | 平岡小学校 6    | 加古川市平岡町高畑849-8から南東にかけての一步通行の道路          |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 | ●               | 午後にも時間帯規制をかける   |      |
| 25 | 尾上小学校 1    | 尾上町安田（兵庫ヤクルトかこがわ鶴林ステーション付近の水路）          |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | 柵の設置やポストコーンの設置  |                 |                 |      |
| 26 | 尾上小学校 2    | 加古川市尾上町安田～野口町良野                         |            |       |       |       |      | ●     | 道路拡幅                    |       |                 |                 |                 |      |
| 27 | 別府小学校 1    | キリン堂付近交差点                               |            |       |       |       |      |       |                         |       |                 | ●               | 横断歩道の設置         |      |
| 28 | 別府小学校 2    | カラオケマムから大吉まで通っている東西の道                   |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | 電柱幕の補修          |                 |                 |      |
| 29 | 別府小学校 3    | キリン堂から三井住友の交差点にかけての東西の道                 | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 30 | 別府小学校 4    | 三井住友の交差点からしゃかりきまでの南北の道                  |            |       |       |       |      | ●     | 道路の補修                   |       |                 |                 |                 |      |
| 31 | 別府小学校 5    | ガソリンスタンド～別府タクシー本社手前                     |            |       |       |       |      | ●     | 外側線及びグリーンの塗り直し          |       |                 |                 |                 |      |
| 32 | 八幡小学校 1    | 秋田仏壇店前の横断歩道                             |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | ストップマークの補修      | ●               | 路面標示（ダイヤモンド）の補修 |      |
| 33 | 八幡小学校 2    | 明日香宗佐店前交差点                              | ●          | 安全教育  |       |       |      |       |                         |       |                 |                 |                 |      |
| 34 | 八幡小学校 3    | 八幡町上西条 9 1 9 付近                         |            |       |       |       |      |       |                         | ●     | 電柱に通学路を示すマークの設置 |                 |                 |      |

### 通学路における合同点検状況（令和3年度通学路緊急合同点検関係）

対策必要箇所数 79箇所 対策済み箇所数 79箇所  
 (担当部署別対策箇所数：学校・教育委員会 27箇所、道路管理者 43箇所、警察 18箇所)

※「●」は担当部署の対策済みを表す

| 番号 | 小学校名及び通し番号 | 危険箇所の位置・形状                                | 対策実施担当   |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             | 過去に<br>対策済み |   |
|----|------------|---|----------|--------|-------|-------|-------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---|
|    |            |   | 学校・教育委員会 |        | 道路管理者 |       |       |                  | 警察                        |                 |                 |             |             |   |
|    |            |   | 対策の有無    | 対策内容   | 国     |       | 県     |                  | 市町村                       |                 | 対策の有無           | 対策内容        |             |   |
|    |            |   |          |        | 対策の有無 | 対策内容  | 対策の有無 | 対策内容             | 対策の有無                     | 対策内容            |                 |             |             |   |
| 35 | 八幡小学校 4    | 上西条踏切南側                                   | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 36 | 八幡小学校 5    | 県道宗佐・土山線の野村信号より東側の村の中を通る道                 |          |        |       |       |       | ●                | 電柱に通学路を示すマークの設置           |                 |                 |             |             |   |
| 37 | 八幡小学校 6    | 加古川市八幡町宗佐（宗佐交差点）                          |          |        |       |       | ●     | 交差点改良            |                           |                 |                 |             |             |   |
| 38 | 平荘小学校 1    | 里下新田の交差点                                  |          |        |       |       | ●     | 歩行者だまりの拡幅        |                           |                 |                 |             |             |   |
| 39 | 平荘小学校 2    | 加古川市平荘町山角911番2～3番1                        |          |        |       |       | ●     | 道路拡幅（整備中）        |                           |                 |                 |             |             |   |
| 40 | 東神吉小学校 1   | 加古川市東神吉町洲田1126                            | ●        | 通学路の変更 |       |       |       |                  | ●                         | 電柱に通学路を示すマークの設置 |                 |             |             |   |
| 41 | 東神吉小学校 2   | 加古川市東神吉町神吉974 県道神吉船頭線390号                 |          |        |       |       | ●     | 路肩（東西）に注意喚起の看板設置 |                           |                 |                 |             |             |   |
| 42 | 西神吉小学校 1   | 学校南西の交差点                                  |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 43 | 西神吉小学校 2   | 県交差点の南に位置する横断歩道                           |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 44 | 西神吉小学校 3   | 法華山谷川橋近くの県道にかかる横断歩道                       |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 45 | 西神吉小学校 4   | 学校正門より東に約100mの区間                          |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 46 | 西神吉小学校 5   | 岸西交差点                                     |          |        | ●     | 看板の設置 |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 47 | 西神吉小学校 6   | バイパス側道とハミングロードの交差点（六門）                    |          |        | ●     | 看板の設置 |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 48 | 西神吉小学校 7   | 岸村尾ローソン付近の交差点                             |          |        |       |       |       | ●                | 電柱幕の設置                    | ●               | 横断歩道の標識の位置の調整   |             |             |   |
| 49 | 川西小学校 1    | 米田町平津98-7から播磨水産加古川平津店                     |          |        |       |       |       |                  |                           | ●               | 40km規制から30km規制へ |             |             |   |
| 50 | 川西小学校 2    | 加古川市米田町船頭～加古川町本町                          |          |        |       |       | ●     | 外側線の引直し、路面標示     |                           |                 |                 |             |             |   |
| 51 | 陵北小学校 1    | 市道新神野西条線（新神野第二路切北交差点～加古川河川敷）              |          |        |       |       |       | ●                | 外側線を引き、路側帯のグリーン化（通学路の範囲内） |                 |                 |             |             |   |
| 52 | 平岡南小学校 1   | 平岡町中野627-1付近                              |          |        |       |       |       |                  |                           | ●               | 横断歩道の設置         |             |             |   |
| 53 | 平岡南小学校 2   | 平岡町中野137付近（中野公会堂付近）                       | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 54 | 平岡南小学校 3   | 別府町別府718から平岡町中野125-1（焼き鳥屋あさやん～中野公会堂）      |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 55 | 平岡南小学校 4   | 細池交差点（来未亭前）                               |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 56 | 平岡南小学校 5   | 平岡町二俣・二俣西口交差点（キリン堂前）                      | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 57 | 平岡南小学校 6   | 平岡町二俣・ファミリーマート二俣店前                        |          |        |       |       |       |                  |                           |                 | ●               | 安全施設の設置     |             |   |
| 58 | 平岡南小学校 7   | 平岡町八反田118付近交差点                            | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 59 | 平岡南小学校 8   | 別府血池団地前道路から中野757番地付近の区間                   |          |        |       |       |       | ●                | 外側線の塗り直し                  |                 |                 |             |             |   |
| 60 | 平岡南小学校 9   | 平岡町一色東1丁目28付近                             | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 61 | 平岡南小学校 10  | 平岡町一色594-3（セブンイレブン加古川一色店）あたり              |          |        |       |       | ●     | 巻き込み区画線の設置       | ●                         | 電柱幕の設置          | ●               | 「止まれ」の補修    |             |   |
| 62 | 平岡南小学校 11  | 加古川市別府町別府680→平岡町一色東2丁目（田口乳業→一色住吉神社）       |          |        |       |       |       |                  | ●                         | 電柱幕の設置          |                 |             |             |   |
| 63 | 平岡南小学校 12  | 平岡町二俣285-4辺り（平岡南中学校と馬場鉄工の間の道から新平岡神鋼社宅への道） |          |        |       |       |       |                  |                           |                 | ●               | 通行禁止が守られていた |             |   |
| 64 | 平岡南小学校 13  | 平岡町二俣285-4辺り（平岡南中学校と馬場鉄工の間の道）             | ●        | 安全教育   |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             |   |
| 65 | 浜の宮小学校 1   | 市道安田池田線（口里2号橋から新幹線高架下までの区間）               |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 66 | 浜の宮小学校 2   | 市道長砂口里線（生駒橋から浜の宮天神社までの区間）                 |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 67 | 浜の宮小学校 3   | 姫路明石自転車道（ハーモニータウン南側）                      |          |        |       |       |       |                  |                           |                 |                 |             |             | ● |
| 68 | 浜の宮小学校 4   | 市道長砂口里線（生駒橋から国道250号線までの区間）                |          |        |       |       | ●     | 外側線の補修           | ●                         | 外側線の補修          |                 |             |             |   |

通学路における合同点検状況（令和3年度通学路緊急合同点検関係）

対策必要箇所数 79箇所

対策済み箇所数 79箇所

（担当部署別対策箇所数：学校・教育委員会 27箇所、道路管理者 43箇所、警察 18箇所）

※「●」は担当部署の対策済みを表す

| 番号 | 小学校名及び通し番号 | 危険箇所                                    | 対策実施担当   |       |       |                         |       |            |       |                             |       |                 | 過去に<br>対策済み |
|----|------------|---|----------|-------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------|-------------|
|    |            |   | 学校・教育委員会 |       | 道路管理者 |                         |       |            |       |                             | 警察    |                 |             |
|    |            |   | 対策の有無    | 対策内容  | 国     |                         | 県     |            | 市町村   |                             | 対策の有無 | 対策内容            |             |
|    |            |   |          |       | 対策の有無 | 対策内容                    | 対策の有無 | 対策内容       | 対策の有無 | 対策内容                        |       |                 |             |
| 69 | 鳩里小学校 1    | 市道加古川中央線から加古川南高校東交差点南への抜け道              |          |       |       |                         |       |            | ●     | 外側線の補修                      |       |                 |             |
| 70 | 鳩里小学校 2    | 加古川中学校正門から北へ20m付近                       |          |       |       |                         |       |            | ●     | 路側帯のグリーン化                   |       |                 |             |
| 71 | 平岡東小学校 1   | 市道高畑土山線（平岡公民館－平岡公会堂－喜瀬川橋付近）             |          |       |       |                         |       |            | ●     | 「文」マークの塗り直し                 |       |                 |             |
| 72 | 平岡東小学校 2   | 加古川市平岡町土山（土山交差点）                        |          |       |       |                         | ●     | 交差点改良（整備中） |       |                             |       |                 |             |
| 73 | 野口北小学校 1   | 加古川市野口町水足523番地前道路（大西荘の前）                |          |       |       |                         |       |            | ●     | 電柱に通学路マークの設置                |       |                 |             |
| 74 | 野口北小学校 2   | 加古川市野口町北野（大西食品前道路）                      |          |       |       |                         |       |            | ●     | 外側線および路側帯のグリーンの引き直し         | ●     | 速度標識(30Km)の追加設置 |             |
| 75 | 野口北小学校 3   | 正門北側の東西の道路                              | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 76 | 志方小学校 1    | 加古川市志方町上富木726付近                         | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 77 | 志方西小学校 1   | 市道成井原線（志方町成井175付近の交差点）                  |          |       |       |                         |       |            |       |                             |       |                 | ●           |
| 78 | 氷丘南小学校 1   | 溝之口1号線（氷丘南小学校南東の五差路～加古川バイパス）            |          |       |       |                         |       |            | ●     | 路側帯のグリーン化（通学路の範囲内）          |       |                 |             |
| 79 | 平岡北小学校 1   | 北芳苑郵便局前、兵庫大学までにある通学路の横断歩道               | ●        | 見守り活動 |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 80 | 平岡北小学校 2   | 兵庫大学前の道路                                |          |       |       |                         |       |            |       |                             | ●     | 路面標示（ダイヤモンド）の補修 |             |
| 81 | 野口南小学校 1   | 野口町古大内230付近の交差点（本校スクールゾーン南端）            |          |       |       |                         |       |            |       |                             | ●     | 「止まれ」の補修        |             |
| 82 | 野口南小学校 2   | 長砂東バス停付近、居酒屋「昌」の交差点                     | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 83 | 野口南小学校 3   | 加古川市野口町長砂338-1付近（T字路）                   |          |       |       |                         |       |            | ●     | 交差点マークの設置・電柱幕の設置            |       |                 |             |
| 84 | 東神吉南小学校 1  | 東神吉町出河原794付近のバイパス穴門                     |          |       | ●     | 看板の設置                   |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 85 | 東神吉南小学校 2  | 東神吉町西井ノ口219付近のバイパス穴門                    |          |       | ●     | 看板の設置（バイパス側道の壁面、穴門北側出口） |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 86 | 東神吉南小学校 3  | 県道高砂・北条線の横断歩道                           | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 87 | 若宮小学校 1    | 加古川市尾上町養田180付近 居酒屋なすび前                  | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 88 | 別府西小学校 1   | 別府町新野辺北町1丁目 市道新野辺4号線山電高架下から上野橋          |          |       |       |                         |       |            | ●     | 路側帯のグリーン化（橋の上に外側線及びグリーン化含む） |       |                 |             |
| 89 | 別府西小学校 2   | 別府町新野辺北町6丁目70-4付近 新幹線高架北側の歩道            |          |       |       |                         |       |            |       |                             |       |                 | ●           |
| 90 | 別府西小学校 3   | 別府町新野辺北町8丁目28-1付近 別府港加古川停車場線と新幹線側道北側交差点 | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 91 | 別府西小学校 4   | 別府町新野辺北町2丁目110-5付近 わくのくち公園西側交差点         |          |       |       |                         |       |            | ●     | 電柱に通学路マークの設置                |       |                 |             |
| 92 | 別府西小学校 5   | 別府町新野辺北町5丁目 嶋ノ内公園南側五反田橋付近               |          |       |       |                         |       |            | ●     | 公園側に注意喚起の看板の設置              |       |                 |             |
| 93 | 別府西小学校 6   | 別府町新野辺北町5丁目105-1付近 別府港加古川停車場線横断歩道       | ●        | 安全教育  |       |                         |       |            |       |                             |       |                 |             |
| 94 | 別府西小学校 7   | 加古川市別府町新野辺北町8丁目63-6南側の道路                |          |       |       |                         |       |            |       |                             | ●     | 速度規制設置          |             |