

令和4年度 通学路対策箇所の写真 (一部抜粋)

令和4年度に通学路対策を行いました箇所の写真を一部掲載します。
なお、通学路であっても、対策の検討は通学する児童の数や現地の状況等に応じて個々に判断されるため、すべてに対応ができるとは限りませんのでご理解のほど、よろしくお願いいたします。

別府小学校(07-1) センターラインの補修



対策前



対策後

別府小学校(07-3) ポストコーンの設置(2本)



対策前



対策後

若宮小学校(27-4) 南側・西側の電柱幕の更新



対策前



対策後

