

令和5年度 通学路対策箇所の写真 (一部抜粋)

令和5年度に通学路対策を行いました箇所の写真を一部掲載します。
なお、通学路であっても、対策の検討は通学する児童の数や現地の状況等に応じて個々に判断されるため、すべてに対応ができるとは限りませんのでご理解のほど、よろしくお願いいたします。

平岡南小学校(15-2) 電柱幕の更新



対策前



対策後

平岡南小学校(15-3) 防護柵の設置



対策前



対策後

平岡東小学校(18-1) グリーンベルトの外側線の塗りなおし



対策前



対策後

平岡東小学校(18-1) 文マークの塗りなおし



対策前



対策後

平岡東小学校(18-3) T字マークの新設



対策前



対策後

平岡北小学校(24-3) 電柱幕の新設(横断者注意)(横断歩道南側)



対策前



対策後

平岡北小学校(24-5) センターラインの塗りなおし



対策前



対策後