

令和6年度 加古川市内通学路の対策箇所一覧表

【12 西神吉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道神吉中央線	学校南西の信号機地点から正門への歩道	車道の幅が狭く、歩道との段差も少ないため、児童が車両と接触する危険性がある。	ラバーポールの設置	12-7
			電柱幕の更新	

【13 川西小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道平津32号線	チビッコ広場前の道路	加古川の堤防へと繋がる抜け道となっており、交通量が多い。 また、道路の見通しも悪い。	「文」マークの設置	13-8

【17 鳩里小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道加古川中央線	友沢北在家線との交差点	大通りから一本入った細い道路だが、交通量が多く速度も速い。 また、路側帯を示す白線はあるが幅が狭い。	グリーンベルトの設置	17-2
			電柱幕の設置	
			路面標示（一時停止）の塗り直し	
市道加古川桶ノ口線	稲屋中央バス停から新幹線高架下までの区間	大きな通りであり交通量が多く、速度も速い。 また、路側帯を示す白線の幅が徐々に狭くなっており、グリーン化も途中で途切れている。 さらには、道路脇に用水路があり、足を踏み外して用水路に落ちる危険性がある。	白線の塗りなおし	17-3
			電柱幕の更新	

【26 東神吉南小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	危険箇所番号
市道岸砂部線	加古川市東神吉町砂部～井ノ口	道路脇の用水路に溝蓋、ガードレール等がない。 また、通勤時間帯は抜け道としての利用が多いため、交通量が多い。	白線の塗りなおし	26-3
市道神吉41号線	学校西側のスクールゾーン	スクールゾーンの時間帯にも関わらず進入してくる車両がみられる。	路面標示の塗りなおし	26-4