

令和7年度 通学路対策箇所の写真 (一部抜粋)

令和7年度に通学路対策を行いました箇所の写真を一部掲載します。
なお、通学路であっても、対策の実施は通学する児童の数や現地の状況
等に応じて個々に検討しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


野口小学校(No.2) 電柱幕の更新、「文」マークの設置



対策前



対策後



志方東小学校(No.1) しろやま農業研修センター横廃屋の側溝



対策前



対策後

志方東小学校(No.2) 志方東小学校校庭に隣接する道路



対策前



対策後



両荘みらい学園(No.1) 「交差点注意」の路面標示の設置について検討



対策前



対策後

