


新クリーンセンターでの火災事故について

- 1 発生日時 令和2年12月26日(土)午後1時2分
- 2 発生場所 加古川市平荘町上原4番地の1
加古川市新クリーンセンター 可燃性ごみ粗破砕機内
- 3 発生経緯
午後1時2分 ・火災覚知
火炎感知器が作動すると共にプラットホーム運転員がモニターにより火炎を確認し中央制御室に連絡
・初期消火
スプリンクラー及び運転員による初期消火を実施し鎮火

午後1時5分 ・消防署通報
中央制御室から消防署通報

午後1時16分 ・現場検証
消防隊が到着し調査を実施
- 4 発生原因 搬入されたごみに混入したリチウムイオン電池がごみ粗破砕機で処理された際に発火したと推定
- 5 被害の有無 人的及び物的被害は無し。なお、安全確保のため火災覚知から約30分間にわたり車両の進入を停止
- 6 今後の対応 受入窓口において発火物等の混入が無いか確認し、プラットホーム進入時にも口頭で確認する。また、啓発パンフレットによる周知を年度内に実施する。





新クリーンセンター 1階平面図