

## かこバスの事故について

かこバスと乗用車が接触する交通事故が発生しましたので、下記のとおり報告します。

- 1 事故発生日時 令和3年1月8日（金）午前7時47分頃
- 2 事故発生場所 加古川市加古川町稲屋 905-1 地先（国道250号稲屋交差点西行）



- 3 事故の概要 午前7時27分に尾上公民館を出発した「かこバス鳩里・尾上ルート」が、国道250号稲屋交差点を右折レーンで停車していたところ、後方直進レーンを走行してきた乗用車が、かこバスの後ろに停車していた軽乗用車の側面に接触し、そのままかこバスの後部に追突したもの。

### 【かこバスの破損状況】



- 4 乗客の状況 事故発生時の乗客は15名で、救急搬送された方はいない。乗客は神姫バスが用意した代走車両に乗り換え、運行を継続している。

なお、事故後、数名の乗客から病院に行きたいとの申し出があり、神姫バスで対応している。

乗客の治療費やバス車両の修繕費等については、事故相手方の保険で対応する。