


## 新クリーンセンターごみピット内の火災について

- 1 発生日時 令和3年2月22日（月）14時02分
- 2 発生場所 加古川市平荘町上原4番地の1  
新クリーンセンター ごみピット内
- 3 発生状況及び対応  
クレーン運転員がごみピット内に炎を発見した。放水銃で鎮火、中央制御室より消防に通報、消防署員が到着後、消火を確認した。
- 4 被害状況 人的、物的にも被害なし。
- 5 火災原因 不明
- 6 今後の対応 ごみ分別の周知と自己搬入検査を徹底する。
- 7 状況写真





新クリーンセンター 1階平面図