





事故発生現場 篠原町9号線歩道





アスファルト補修箇所の欠損有

