


# 位置図




縮尺 1 : 5000





## 補修前

令和3年7月19日 撮影 二俣公園



座板により  
相手が負傷

## 補修後

令和3年8月4日 撮影 二俣公園



※アンカーボルトで固定