

車両火災事故について

- 1 発生日時 令和3年10月13日（水）午前10時20分頃
- 2 発生場所 加古川市尾上町旭2丁目15番地先
- 3 車両所有者 車両借上事業者
- 4 火災車両 塵芥収集車
- 5 発生状況及び対応
尾上町旭地区のごみステーションにおいて、車両借上事業者が燃やさないごみを収集中に、架装部で破裂するような音がしたため、その場（市道旭2丁目2号線）でごみを排出したところ、排出したごみから出火したため、近隣住民の協力を得て消火活動を開始し鎮火した。
その後消防士及び環境第1課職員が現地に到着し、後処理を行った。
- 6 被害状況 被害なし
- 7 火災原因 燃やさないごみに混入していたスプレー缶から噴出したガスに、ライター等の火花が引火したと思われる。
- 8 対 策 対象の町内会会長に状況説明を行うとともに、「ごみの分別啓発チラシ」の回覧及び適正な分別を依頼した。