

新クリーンセンターでの火災事故について

- 1 発生日時 令和2年11月16日（月）午後0時36分頃
- 2 発生場所 加古川市平荘町上原4番地の1
加古川市新クリーンセンター可燃性ごみ粗破砕機内
- 3 発生後の経緯
午後0時36分 可燃性ごみ粗破砕機室で火炎感知
プラットフォーム係員が目視確認し、中央制御室へ報告
屋内消火栓で自衛消火活動開始
ごみ搬入車両の入場停止
午後0時51分 中央消防署両荘分署の消防車両到着
午後1時17分 消防隊による鎮火宣言
火災発生原因調査を開始
ごみ搬入車両の入場再開
午後3時21分 消防隊退場
- 4 火災発生原因
搬入ごみに混入したライターが破砕機で破砕された時に発火したと推定される。
- 5 被害の有無
被害なし
- 6 今後の対応
市民、事業者に対して、ライターはライター専用回収ボックスを利用するかごみの収集に出す場合は、分解して燃やすごみと燃やさないごみに分けて出す様に啓発を行う。



プラットフォーム管理室モニターで表示された状況



粗破砕機受入前の煙発生状況