

車両火災事故について（3月分）

- 1 発生日時 令和4年3月16日（水）午前9時20分頃
- 2 発生場所 加古川市西神吉町辻38番地の1 三ツ池付近
- 3 車両所有者 加古川市
- 4 火災車両 環境第1課所管 塵芥収集車
- 5 発生状況及び対応
西神吉町のごみステーションで、燃やさないごみを収集後、エコクリーンピアはりまへ向かっていたところ、塵芥収集車の架装部から煙が上がった。
そのため、車両を西神吉町辻38番地の1 三ツ池付近の安全な場所へ移動し、積載物を排出したところ、排出したごみから出火した。
その後、消防隊による消火活動により鎮火した。
- 6 被害状況 なし
- 7 火災原因 燃やさないごみに紛れていたスプレー缶等の可燃性ガスに、何らかの火花が引火したと推測される。
- 8 対策 対象の町内会会長に状況説明するとともに、西神吉町内会連合会に「ごみの分別啓発チラシ」の回覧及び適正な分別を依頼した。
また、収集にあたる職員には、収集車への投入時に引火性のものがまぎれていないか十分に確認を行うよう指導した。