

エコクリーンピアはりまでの火災事故について

- 1 発生日時 令和4年9月23日（金）午前8時14分
- 2 発生場所 高砂市梅井6丁目1番1号
エコクリーンピアはりま可燃ごみピット内
- 3 発生後の経緯
午前8時14分 火災警報発報、火災確認
放水銃による自動消火開始
午前8時18分 自動消火終了
午前8時22分 再度発煙があり、手動にて放水開始
午前8時23分 高砂市消防へ通報
午前8時30分 ごみの受入を停止
火の気が収まり放水停止
午前8時35分 消防到着、状況確認（消火活動なし）
午前9時40分 消防による確認終了
ごみの受入を再開
- 4 火災発生原因 エコクリーンピアはりまの委託業者がごみピットに投入したライターのガス漏れ等により発火したものと推定される。
- 5 被害状況 人的、物的被害なし
- 6 その他 受入停止から再開まで1時間余りであったため、当日のごみ収集分の受入に大きな支障はなく、市民生活に影響はなかった。