

市道東加古川駅前線 自転車転倒事故について

1. 受付日時 令和4年9月19日（月）12時20分頃
2. 発生日時 令和4年9月18日（日）20時10分頃
3. 発生場所 加古川市別府町別府666番6地先 市道東加古川駅前線
4. 当事者 加古川市在住 40代男性
5. 事故概要 市道東加古川駅前線を北から南へ自転車で走行中、道路上のひび割れ及びくぼみ箇所において転倒。自転車のフレーム等が損傷するとともに左肘骨折及び左膝裂傷との診断。