

## エコクリーンピアはりまでの火災事故について

- 1 発生日時 令和4年10月24日（月）午後3時37分
- 2 発生場所 高砂市梅井6丁目1番1号  
エコクリーンピアはりま可燃ごみピット内
- 3 発生後の経緯  
午後3時37分 火災警報発報、放水銃による自動消火開始  
午後3時40分 炎を目視確認、ごみの受入を停止  
午後3時45分 高砂市消防へ通報  
消火状態確認のため放水銃を一旦止めたところ、発煙があったため手動にて放水再開  
午後3時58分 消防車到着、消防による「鎮圧」宣言（消火活動なし）  
午後4時03分 警察到着  
午後4時05分 消防による「鎮火」宣言
- 4 火災発生原因 ごみピットに投入されたマッチにより発火したものと推定
- 5 被害状況 人的、物的被害なし
- 6 その他 受入停止がエコクリーンピアはりまの業務終了間際で、搬入者がほとんどなかったことから、当日ごみ収集分の受け入れに大きな支障はなく、市民生活に影響はなかった。