


市道上における歩行者事故について

- 1 事故発生日時 令和5年8月11日（金）午前5時30分頃
- 2 事故発生場所 加古川市加古川町中津613番24
（（都）中津水足線）
- 3 相手方 加古川市在住 60代 女性
- 4 事故の概要 （都）中津水足線の歩道を通行中に、防犯灯の基礎コンクリートの開口部に右足を落とし、擦り傷を負った。
なお、当時、開口部には木製の蓋を設置していたが、固定していた粘着テープの劣化により、木製の蓋が動く状況にあった。
- 5 負傷の程度 右膝下部の擦り傷（右下肢挫創）

位置図



S=1 : 10000



中津水足線外1線道路改良事業



写真1

現場状況1

防犯灯基礎




写真2

防犯灯基礎1

板張りが動く状況に
なっていた




写真3

防犯灯基礎2

直径20cm
深さ1m程度



写真4

現場状況1(対策後)



写真5

現場状況2(対策後)



写真6

現場状況3(対策後)