

救急車の交通事故発生について

1 発生日時

令和5年10月3日（火）11時49分頃

2 発生場所

加古川市新神野8丁目5番11号地先 交差点

3 事故概要

志方町での救急事案に出動中の救急車が、同傷病者を市内医療機関に緊急搬送中、発生場所交差点を青信号で南進していたところ、対向車である軽乗用車が右折してきたため、相手方車両の右前方が救急車の運転席ドアに衝突したものの。

なお、この交通事故により医療機関到着まで約13分の遅延が発生したが、これによる傷病者への影響はなかった。

4 事故当事者

- (1) 相手方 軽乗用車運転者 70代男性（負傷なし）
- (2) 搬送中の傷病者 80代女性（負傷なし）
- (3) 市側 中央消防署志方分署救急隊4名（負傷なし）

5 被害程度

- (1) 相手方 フロントバンパー、運転席側前輪フェンダー
- (2) 市側 運転席側ドア、運転席側スライドドア、運転席側前輪

6 搬送中の傷病者及びご家族への説明

傷病者及びご家族には、交通事故による遅延発生について理由を説明及び謝罪し、理解を得ている。

7 再発防止策

交通事故の概要を職員に周知するとともに、この度のドライブレコーダーに記録された事故映像を使用し、交通事故対策について研修を実施するなど、今後も安全運行の徹底及び交通事故の防止に努める。

8 その他（時系列）

- 11 時 20 分 救急出動
- 11 時 28 分 志方町の救急現場へ到着
- 11 時 40 分 志方町の救急現場から医療機関へ搬送開始
- 11 時 49 分頃 交通事故発生
- 11 時 50 分 指令課へ事故報告及び野口分署の救急車を応援要請
- 11 時 59 分 野口分署救急車到着
- 12 時 02 分 傷病者を野口分署救急車に収容し、搬送開始
- 12 時 05 分 医療機関に到着