


## 専決処分関係資料（損害賠償の額を定めること及び和解のこと）

- 1 事故発生日時 令和6年6月28日（金）午前9時00分頃
- 2 事故発生場所 加古川市尾上町口里
- 3 損害賠償の相手方 加古川市在住 個人
- 4 事故の概要 さわやか（高齢者）収集のため、行き止まりの道路に進入。方向転換のため、対象者宅駐車場に公用車をバックで進入したところ、車両右後方の角がカーポートの支柱に接触した。
- 5 損害の程度 相手方 物的損害 カーポート
- 6 過失割合等 市：100 相手方：0  
専決日：令和6年10月17日 示談成立日：同年10月17日
- 7 損害賠償の額 609,400円
- 8 予算措置等 当該事故に関する損害賠償金609,400円については、本市と公益社団法人全国市有物件災害共済会との共済委託契約に基づき、同会より相手方に支払われる。

# 事故発生状況

<p>事故現場における 市車両と相手方を 図示してください。</p>	 <p>The diagram illustrates an accident scene. On the left, a structure labeled 'カーポートの鉄骨' (Steel frame of the carport) is shown with a horizontal arrow pointing right. On the right, a vertical line represents a road with a '行き止まり' (Dead end) sign at the top. A public bus, labeled '公用車 (バック中)' (Public bus (backing up)), is shown backing up towards the carport's steel frame. The bus's rear right corner is in contact with the steel frame.</p>
<p>上記図の説明を記入</p>	<p>さわやか(高齢者)収集のため、行き止まりの道路に進入。方向転換のため、対象者宅駐車場にバックしたところ、公用車右後方の角がカーポートの支柱に接触した。</p>