

エコクリーンピアはりまでの白煙発生事案について

- | | |
|-----------|---|
| 1 発 生 日 時 | 令和7年7月8日（火） 13時50分頃 |
| 2 発 生 場 所 | 高砂市梅井6丁目1番1号
エコクリーンピアはりま不燃・粗大ごみ処理施設内 |
| 3 発 生 状 況 | <p>施設の運営事業者職員が、不燃・粗大ごみ処理施設内の可燃物貯留バンカから白煙が発生していることを発見したため、プラント用水による散水（初期消火）、及び消火栓を用いた放水を実施した。また、消防署に連絡し、現場検証のもと鎮火の確認が行われた。</p> <p>（時系列）</p> <p>13時50分頃 施設の運営事業者職員が貯留バンカで白煙を発見。プラント用水による散水の開始。</p> <p>14時10分 可燃残渣を貯留バンカから不燃・粗大ごみ処理施設のプラットホームへ移動させ、消火栓による放水を実施。</p> <p>14時20分 消防署へ連絡</p> <p>14時35分頃 消防による現場検証のもと鎮火確認（発火物等の特定は出来ず。）</p> |



不燃・粗大処理施設プラットホームでの放水作業

- | | | |
|---|---------|---|
| 4 | 発 生 原 因 | リチウムイオン電池が白煙の発生原因と推測 |
| 5 | 被 害 状 況 | 人的被害なし、物的被害なし |
| 6 | そ の 他 | 施設の操業自体に問題はなく、当日のごみ収集分の受入についても大きな支障はなかった。(市民生活への影響はなし。) |