

エコクリーンピアはりまにおける不燃・粗大処理施設（二次破碎機） の破損事案について

- 1 発生日時 令和8年5月4日（月） 14時01分頃
- 2 発生場所 エコクリーンピアはりま不燃・粗大ごみ処理施設内
- 3 発生状況等 不燃・粗大ごみ処理施設中央制御室の運営事業者職員が異音とテレビモニター内の発光を確認すると同時に、警報が発報され、設備が緊急停止した。火の気がないこと、可燃性・引火性ガスが発生していないことを確認のうえ、現場確認を実施したところ、機械室には火の気がなく、爆風放散塔放散口シート破損を確認した。また、高砂市消防本部による現場確認を受け、火災認定しないとの口頭報告を受けた。
- 4 発生原因 粗大ごみに紛れ込んだ可燃性・引火性ガスに起因する物が爆発したものと推測される。
- 5 被害状況 人的被害：なし
物的被害：二次破碎機からつながる爆風放散塔放散口シート破損、防火ダンパ下部ダクト点検口留め金具破損

【爆風放散塔放散口シート】



【防火ダンパ下部ダクト点検口留め金具】



- 6 その他 当日〔5月4日（月）〕14時以降の運転は休止したものの、翌日から不燃・粗大ごみ収集分の受入を再開した。市民生活への影響はなし。
- 7 今後の対策 不燃・粗大施設における重機運転手の目視確認を強化。
2市2町において、ごみの分別の再周知を図る。