

水道メーターの盗難被害の発生について

1 概 要

(1) 状 況 加古川市平岡町山之上において、県営住宅に設置された水道メーターの盗難が発生した。

(2) 日 時 不 明（令和 8 年 5 月 2 日から令和 8 年 7 月 2 日の間）

(3) 場 所 加古川市平岡町山之上 684 番地の 12
県住宅供給公社 城の宮第一団地 1～5 号棟

(4) 盗難個数 水道メーター 合計 43 個（口径 20 mm）

1 号棟	2 号棟	3 号棟	4 号棟	5 号棟
6 個	8 個	10 個	10 個	9 個


(5) 被害金額 2 2 9 , 4 0 5 円（口径 20 mm 5,335 円/個として算出）

(6) 経 過 令和 8 年 5 月 2 日（土）
検針員による定期検針時、水道メーターの異常なし
令和 8 年 7 月 2 日（木）
① 検針員による定期検針時、現地にメーターがないことが発覚
② 検針業者が現地確認を行い、メーターの有無を確認
③ 検針業者より水道メーターの盗難被害があったと報告を受ける
④ 上下水道局職員が現地へ赴き、状況を確認する。関係者への聞き取り等の結果、盗難されたものと断定する。

2 対 応

- (1) 令和 8 年 7 月 3 日に加古川警察署へ被害届を提出済み
- (2) ホームページ等で注意喚起内容を更新し、改めて周知を行った。
- (3) 新規入居の募集を行っていない公営住宅の情報を入手し、県営住宅については、対象のメーターをすべて撤去した。市営住宅についても、撤去対象メーターの抽出が完了し、順次撤去を進めている。

位置図




県住宅供給公社 城の宮第一団地 1～5号棟



外観



盗難にあったものと同型の
水道メーター（20mm）



水道メーター設置場所



被害状況