

## かこバスの事故について

かこバスと乗用車が接触する交通事故が発生しましたので、下記のとおり報告します。

- 1 事故発生日時 令和 6 年 7 月 18 日（木） 午前 10 時 24 分頃
- 2 事故発生場所 加古川市野口町良野 10-1 地先（市道旧県道野口尾上線良野交差点西行）



- 3 事故の概要 午前 10 時 07 分に東加古川駅を出発した「かこバス東加古川ルート」が、市道良野平岡線を西進し、良野交差点に青信号で侵入したところ、右方向より信号無視で走行してきた乗用車が、かこバスの右前方に衝突したもの。

【かこバスの破損状況】



- 4 乗客の状況 事故発生時の乗客は 5 名で、乗客 1 名と相手方 2 名が救急搬送された。残りの乗客 4 名は、運行事業者である神姫バスが用意した代走車両に乗り換え、運行を約 20 分遅れで継続している。  
なお、後日、救急搬送された乗客から病院に行きたいとの申し出があり、神姫バスで対応している。  
乗客の治療費やバス車両の修繕費等については、事故相手方の保険で対応する。

以 上